ADR KOHASED KIRJALIKUD JUHISED

Tegevused õnnetusjuhtumi või hädaolukorra korral


Veo ajal aset leidva õnnetusjuhtumi või hädaolukorra korral peavad sõiduki meeskonnaliikmed rakendama järgmisi meetmeid, kui neid on võimalik ohutult ja praktiliselt teostada:

- rakendama pidurisüsteemi, seiskama mootori ja ühendama aku lahti elektrisüsteemide pingetustamiseks ettenähtud seadise abil, kui selline seadis on olemas;
- vältima süüteallikaid, eeskätt mitte suitsetama, mitte kasutama elektroonilisi sigarette või sarnaseid seadmeid ega lülitama sisse elektriseadmeid;
- teavitama päästeteenistusi, andes õnnetuse või vahejuhtumi ja sellega seotud ainete kohta võimalikult palju teavet;
- panema selga ohutusvesti ja paigutama sobivasse kohta iseseisvalt seisvad ohutähised;
- hoidma veodokumendid saabuvatele päästjatele kättesaadavana;
- mitte astuma lekkinud ainete sisse ega puudutama neid ning vältima udu, suitsu, tolmu ja aurude sissehingamist, püsides tuulepealsel küljel;
- kui seda on ohutu teha, kasutama tulekustuteid väikeste või algavate põlengute kustutamiseks rehvides, pidurites ja mootoriruumis;
- **sõiduki meeskonnaliikmed ei tohi kustutada veoseruumis puhkenud tulekahju;**
- kui seda on ohutu teha, kasutama sõidukis olevat varustust ainete veekogudesse või kanalisatsiooni sattumise takistamiseks ja lekke piiramiseks;
- eemalduma õnnetuse või hädaolukorra vahetust lähedusest, kutsuma teisi inimesi eemalduma ja järgima päästjate korraldusi;
- võtma ära saastunud riided ja kasutatud saastunud kaitsevahendid ning kõrvaldama need ohutult.

Täiendavad juhised sõiduki meeskonnaliikmetele ohtlike veoste klassist tulenevate ohtude ja valitsevatest tingimustest sõltuvate meetmete kohta

Ohu- ja tahvelmärgised (1)	**Ohu iseloom** (2)	**Täiendavad juhised** (3)
Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed  1 1.5 1.6	Võivad avaldada mitmesuguseid omadusi ja toimeid, näiteks massplahvatus, kildude laialipaiskumine, tugev põleng või soojusvoog, ere valgus, müra või suits. Tundlikud raputuste ja/või löökide ja/või kuumuse suhtes.	Varju akendest eemal.
Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed  1.4	Väike plahvatuse ja põlengu võimalus.	Varju.
Tuleohtlikud gaasid  2.1	Võivad põhjustada tulekahju. Võivad põhjustada plahvatuse. Võivad olla rõhu all. Võivad põhjustada lämbumist. Võivad põhjustada põletusi ja/või külmakahjustusi. Mahutid võivad kuumuse toimel lõhkeda.	Varju. Hoia madalatest kohtadest eemale.
Mittesüttivad mittemürgised gaasid  2.2	Võivad põhjustada lämbumist. Võivad olla rõhu all. Võivad põhjustada külmakahjustusi. Mahutid võivad kuumuse toimel lõhkeda.	Varju. Hoia madalatest kohtadest eemale.
Mürgised gaasid  2.3	Võivad põhjustada mürgistust. Võivad olla rõhu all. Võivad põhjustada põletusi ja/või külmakahjustusi. Mahutid võivad kuumuse toimel lõhkeda.	Kasuta evakuatsioonimaski. Varju. Hoia madalatest kohtadest eemale.
Tuleohtlikud vedelikud  3	Võivad põhjustada tulekahju. Võivad põhjustada plahvatuse. Mahutid võivad kuumuse toimel lõhkeda.	Varju. Hoia madalatest kohtadest eemale.
Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained  4.1	Võivad põhjustada tulekahju. Tuleohtlikud või põlevad; võivad süttida kuumusest, sädemetest või leekidest. Võivad sisaldada isereageerivaid aineid, mis võivad kuumuse, teiste ainete (nt hapete, raskmetalliühendite või amiinide), hõõrdumise või löökide toimel eksotermiliselt laguneda. See võib tekitada tervist kahjustavaid ja tuleohtlikke gaase või aure või põhjustada isesüttimist. Mahutid võivad kuumuse toimel lõhkeda. Mitteplahvatavas olekus lõhkeaine desensibiliseeriva aine kadu võib põhjustada plahvatuse.	
Isesüttivad ained  4.2	Võivad pakendi kahjustuse või sisu lekkimise korral isesüttimise tõttu põhjustada tulekahju. Võivad veega ägedalt reageerida.	
Ained, mis veega kokkupuutel eraldavad tuleohtlikke gaase  4.3	Võivad veega kokkupuutel põhjustada tulekahju ja plahvatuse.	Lekkinud ained tuleb katta ja hoida kuivana.

Täiendavad juhised sõiduki meeskonnaliikmetele ohtlike veoste klassist tulenevate ohtude ja valitsevatest tingimustest sõltuvate meetmete kohta

Ohu- ja tahvelmärgised (1)	**Ohu iseloom** (2)	**Täiendavad juhised** (3)
Oksüdeerivad ained  5.1	Võivad kokkupuutel põlevate või tuleohtlike ainetega põhjustada ägeda reaktsiooni, süttimise ja plahvatuse.	Väldi segamist tuleohtlike või põlevate ainetega (nt saepuruga).
Orgaanilised peroksiidid  5.2	Kõrgenenud temperatuur, kokkupuude teiste ainetega (nt hapete, raskmetalliühendite või amiinidega), hõõrdumine või löögid võivad põhjustada eksotermilist lagunemist. Selle tagajärjel võivad tekkida tervist kahjustavad ja tuleohtlikud gaasid või aurud või toimuda isesüttimine.	Väldi segamist tuleohtlike või põlevate ainetega (nt saepuruga).
Mürgised ained  6.1	Võivad sissehingamisel, nahale sattumisel või allaneelamisel põhjustada mürgistust. Ohtlikud veekeskkonnale või kanalisatsioonile.	Kasuta evakuatsioonimaski.
Nakkusohtlikud ained  6.2	Võivad põhjustada nakatumist. Võivad põhjustada inimestel või loomadel raskeid haigusi. Ohtlikud veekeskkonnale või kanalisatsioonile.	
Radioaktiivsed ained  7A 7B 7C 7D	Oht organismi sattumisel ja väliskiirguse oht.	Piira kokkupuute kestust.
Lõhustuvad ained  7E	Võivad põhjustada tuuma-ahelreaktsiooni.	
Sööbivad ained  8	Võivad põhjustada söövitusi. Võivad üksteise, vee ja teiste ainetega ägedalt reageerida. Lekkinud aine võib eraldada sööbivaid aure. Ohtlikud veekeskkonnale või kanalisatsioonile.	
Muud ohtlikud ained ja esemed  9 9A	Võivad põhjustada põletusi. Võivad põhjustada tulekahju. Võivad põhjustada plahvatuse. Ohtlikud veekeskkonnale või kanalisatsioonile.	

Märkus 1. Mitme ohuga ohtlike veoste ja segakoorma korral tuleb arvestada kõigi asjakohaste tabelikirjetega.
Märkus 2. Veeru 3 täiendavaid juhiseid võib kohandada veetavate ohtlike kaupade klasside ja kasutatavate veovahendite järgi.

Täiendavad juhised sõiduki meeskonnaliikmetele märkidega näidatud ohtude ja valitsevatest tingimustest sõltuvate meetmete kohta

Märk (1)	**Ohu iseloom** (2)	**Täiendavad juhised** (3)
Keskkonnaohtlikud ained 	Ohtlikud veekeskkonnale või kanalisatsioonile.	
Kõrgendatud temperatuuriga ained 	Võivad kuumuse tõttu põhjustada põletusi.	Väldi kokkupuudet veoüksuse kuumade osade ja lekkinud ainega.

Veoüksuses ADR jao 8.1.5 kohaselt hoitav isiklik ja üldine kaitsevarustus üldiste ning ohuliigile vastavate hädaolukorra meetmete rakendamiseks

Veoüksuses peab olema järgmine varustus:

- iga sõiduki jaoks tõkisking, mille mõõtmed sobivad sõiduki suurima lubatud täismassi ja rataste läbimõõduga;
- kaks iseseisvalt seisvat ohutähist;
- silmade loputusvedelik[a] ning

igale sõiduki meeskonnaliikmele

- ohutusvest;
- kaasaskantav valgustusseade;
- paar kaitsekindaid;
- silmade kaitsevahend.

Teatud klasside puhul nõutav lisavarustus:

- ohumärgise 2.3 või 6.1 korral peab veoüksuses olema igale sõiduki meeskonnaliikmele evakuatsioonimask;
- kühvel[b];
- äravoolutõke[b];
- kogumisnõu[b].

[a] Ei ole nõutav ohumärgiste 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ja 2.3 korral.
[b] Nõutav ainult tahkete ainete ja vedelike puhul, mille ohumärgise number on 3, 4.1, 4.3, 8 või 9.